

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«16» августа 2023г.

№ 30

Настоящий акт составлен в результате проведенного 16.08.2023 г. в 10:00,  
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания,  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:1383,  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Шеломенцево, БО  
«Юность», в 0,5 км северо-западнее с.Шеломенцево,  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3003001:1674,  
(при наличии)  
расположенном Челябинская область, Еткульский район, Шершнево  
лесничество, квартал 148 выдел 33,  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич –	первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Знайко Ирина Александровна –	начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Сергеева Ирина Владимировна –	начальник Управления муниципального имущества администрации Еткульского муниципального района
Балашов Виталий Викторович –	Глава Печенкинского сельского поселения;

в отсутствие правообладателя (правообладатель не выявлен, право собственности не зарегистрировано).

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона VIVO Y31) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:1383, площадью 16,5 кв.м прекратил существование.

(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии:



подпись

подпись

подпись

подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

И.А. Знайко

расшифровка подписи

И.В.Сергеева

расшифровка подписи

В.В.Балашов

расшифровка подписи