

АКТ ОСМОТРА №1

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Здания – «Пилорама»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:1029,
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, в 160 м
западнее участка ул.Западная, д.18
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован
(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы
Еткульского муниципального района,
председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства
и архитектуры администрации
Еткульского муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана
Александровна – И.О. главы Пискловского сельского
поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не
зарегистрировано)

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона
SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением
технических средств", если осмотр проведен с применением технических
средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:1029, площадью 99,5 кв.м, прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева

расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева

расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №2

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Здания – «Гаражный бокс»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5300005:85, (при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, ул.Набережная, д.51

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован

(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана Александровна – И.О. главы Пискловского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не зарегистрировано)

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5300005:85, площадью 30,1 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева
расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева
расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №3

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Здания – «Объект индивидуального жилищного строительства»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5300008:109, (при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, ул.Заречная, д.14

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован
(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана Александровна – И.О. главы Пискловского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не зарегистрировано)

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5300008:109, площадью 34,4 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева
расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева
расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №4

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при
выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

д.Кораблево

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:30,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Здания – «Жилой дом»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5200002:237.
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, Пискловское с/п,
д.Кораблево, ул.Северная, д.28

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован

(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы
Еткульского муниципального района,
председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства
и архитектуры администрации
Еткульского муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана
Александровна – И.О. главы Пискловского сельского
поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не
зарегистрировано)

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона
SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением
технических средств", если осмотр проведен с применением технических
средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5200002:237, площадью 45,1 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

подпись

Е.В.Исаева

расшифровка подписи

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

подпись

С.А.Селезнева

расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №5

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости Здания – «Объект индивидуального жилищного строительства»,

(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5300008:101, (при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, ул.Заречная, д.15

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

Находящийся на

земельный участок не сформирован

(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана Александровна – И.О. главы Пискловского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не зарегистрировано)

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5300008:101, площадью 42,5 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева
расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева
расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №6

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Сооружение – «Водонапорная башня»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:2585,
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, в 34 м
восточнее ориентира жилой дом, расположенный по адресу: ул.Западная, д.64
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован
(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы
Еткульского муниципального района,
председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства
и архитектуры администрации
Еткульского муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана
Александровна – И.О. главы Пискловского сельского
поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не
зарегистрировано)

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона
SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра". "с применением
технических средств", если осмотр проведен с применением технических
средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:2585, площадью 3,1 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева
расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева
расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №7

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:00.
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости Здания – «Магазин».
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5300006:23. (при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с.Писклово, ул.Набережная, д.586

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован

(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана Александровна – И.О. главы Пискловского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не зарегистрировано)

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5300006:23, площадью 202,5 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева

расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева

расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА №8

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«02» апреля 2024г.

с.Писклово

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.04.2024 г. в 14:30,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости Здания – «Жилой дом»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:5300005:101
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, с. Пискловс
ул.Набережная, д.21

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

земельный участок не сформирован
(при наличии)

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы
Еткульского муниципального района,
председатель комиссии;

Исаева Екатерина Васильевна – начальник управления строительства
и архитектуры администрации
Еткульского муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Селезнева Светлана Александровна – И.О. главы Пискловского сельского
поселения.

в отсутствие правообладателя (не выявлен, право собственности не
зарегистрировано)

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона
SAMSUNG) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением
технических средств", если осмотр проведен с применением технических
средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра выявлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:5300005:101, площадью 21.4 кв.м., прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

подпись

Е.В.Исаева

расшифровка подписи

подпись

С.А.Селезнева

расшифровка подписи